

КАРМАННЫЕ pH-МЕТРЫ PH211 ЭКОСТАБ



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ekostab.nt-rt.ru> || eah@nt-rt.ru

PH211 ЭКОСТАБ Карманный рН-метр, премиальная модель



Описание

Автоматическая калибровка с распознаванием буфера;
Автоматическая темп. компенсация (АТС) обеспечивает точность при разных температурах (0-50,0°C); Точность: $\pm 0,01$ рН, 0,5°C, диапазон: от -2,00 до 16,00 рН

Совместим с четырьмя типами сменных электродов в зависимости от типа задачи.

Автоматическое распознавание стабильных значений (доступна дополнительная функция Auto HOLD) улучшает повторяемость и избавляет от необходимости ручной фиксации полученных результатов измерений.

БОЛЬШОЙ И ЧЕТКИЙ экран с 3-х цветной подсветкой (обозначающей 3 разных режима), двустрочный дисплей с индикацией температуры и рН и напоминаниях о завершенных калибровках и стабильных показаниях.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ с ГОТОВЫМИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ калибровочными растворами, калибровочными бутылками, растворами для хранения, батарейками ААА и ремешком в

переносном футляре премиум-класса.

Модели:

Карманный рН-метр PH211 предназначен для стандартных измерений водных растворов.

Карманный рН-метр PH211S предназначен для профессионального измерения рН мягких и твердых образцов, таких как: сыр, фрукты, рис, тесто, мясо, косметика и т. д

Карманный рН-метр PH211F предназначен для измерения рН кожи, тканей, бумаги и других плоских поверхностей, также отлично подходит для измерения рН небольших объемов жидкостей.

Характеристики:

Бренд: Экостаб

Область применения: Водоснабжение / Напитки и соки / Чистая вода / Сточная вода / Чистая вода / Питьевая вода / Экология / Экологический мониторинг/ Агротехника / Лабораторный анализ / Молочная промышленность / Мясные производства / Пищевая промышленность / Специальное применение

Измеряемый параметр: ОВП / рН / Температура

Размер: Мини (карманные)

Для полевых работ: Да

Дисплей: ЖК

Сенсор для: рН

Производитель: Apera Instruments

Технические характеристики:

Диапазон рН:	от -2,00 до 16,00 рН
Разрешение:	0,01/0,1 рН
Точность:	±0,01 рН ±1 знак
Калибровка:	Автоматическая от 1 до 3 точек(распознает 5 типов буферов: 7,00, 4,00, 10,01, 1,68, 12,46)
Температурная компенсация:	Автоматическая температурная компенсация от 0 до 50°C
ОВП (мВ) диапазон:	±1000 мВ
Разрешение:	1 мВ
Точность:	±0,2% полной шкалы
Температурный диапазон:	от 0 до 50°C
Разрешение:	0,1°C
Точность:	±0,5°C
ЖК-дисплей:	ЖК-дисплей с подсветкой ,с углом обзора 180°
Синий:	режим измерения;
Зеленый:	режим калибровки;
Красный:	функция Heads-Up (Оповещение)
Фиксация результата:	функция HOLD
Индикация стабильного измерения:	значок смайлика
Предупреждение о низком заряде батареи:	значок батареи мигает, напоминая о замене батареи
Самодиагностика:	Да
Функция Heads-Up (Оповещение):	Да
Автоматическое выключение питания:	да, автоматическое отключение через 8 минут бездействия
Степень пыле- и влагозащиты:	IP67; плавучий
Питание:	DC3V, батареи AAA * 4
Срок службы батареи:	непрерывная работа до 2000 часов.
Размеры и вес	Прибор: (40*40*178) мм/133 г. С кейсом (255*210*50) мм/700 г.

Технические характеристики электрода:

Модель	PH211	PH211S	PH211F
Форма стеклянной мембраны:	шар	Конический наконечник	плоская
Сменный:	Да	Да	Да
Датчик температуры:	Да	Да	Да
Диафрагма:	одинарная, керамическая	две, открытая	три, керамические
Электрод сравнения:	Ag/AgCl	система сравнения с длительным сроком службы	Ag/AgCl
Электролит:	гель KCL	полимерный гель	гель KCL
Диапазон:	от 0 до 14 pH	от 0 до 14 pH	от 0 до 14 pH
Диапазон температур:	от 0 до 50°C	от 0 до 50°C	от 0 до 50°C

Комплект поставки:

Прибор

Батарейки

раствор для хранения 3M KCL

Калибровочная бутылка*2

Калибровочный раствор PH4.00

Калибровочный раствор PH7.00

Ремешок

Кейс

Краткое руководство пользователя





Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ekostab.nt-rt.ru> || eah@nt-rt.ru