

КАРМАННЫЙ СОЛЕМЕР SLT207 ЭКОСТАБ



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ekostab.nt-rt.ru> || eah@nt-rt.ru

SLT207 ЭКОСТАБ Карманный солемер



Описание

Карманный солемер ЭКОСТАБ SLT207 — это надежный карманный тестер солености с лучшим соотношением цены и качества.

Прибор подходит для всех видов рутинных измерений на соленость, включая водопроводную воду, сельское хозяйство, аквакультуру, образование и т. д. Диапазон: 0–10,0 ppt (г/л), точность: $\pm 1\%$ полной шкалы. В электроде ВРВ (устойчивый к истиранию платиновый черный) используется специальная технология, которая сводит к минимуму поляризацию электрода, расширяет диапазон измерения и повышает твердость электрода, обеспечивая гораздо более высокую точность и повторяемость при измерении солености в широком диапазоне, по сравнению с традиционным электродом из нержавеющей стали.

Большой четкий экран с углом обзора 180° с двустрочным дисплеем для индикации значений температуры, солености, индикацией завершенных автоматических калибровок и стабильных показаний. Встроенные функции, значительно упрощающие процесс измерений: автоматическая калибровка по одной точке с автоматическим распознаванием буфера, автоматическая температурная компенсация от 0 до 50°C. Простое

переключение единиц измерения солености (ppt-г/л). Самодиагностика с предупреждением о выходе за пределы диапазона и низком заряде батареи, а также напоминание о неправильной калибровке.

Характеристики:

Бренд: Экостаб

Область применения: Агротехника / Контроль технологических процессов / Водоснабжение / Контроль технологических процессов / Напитки и соки / Питьевая вода / Природная вода

Измеряемый параметр: TDS

Размер: Мини (карманные)

Для полевых работ: Да

Дисплей: ЖК

Сенсор для: TDS

Производитель: Apera Instruments

Технические характеристики:

Диапазон солености:	от 0 до 10,00 ppt (г/л)
Разрешение:	0,1 ppt (г/л)
Точность:	± 1% полной шкалы
Калибровка:	Автоматическая 1 точка
Температурная компенсация:	Автоматическая температурная компенсация от 0 до 50 °C
Разрешение:	0,1°C
Точность:	±0,5°C
ЖК-дисплей	ЖК-дисплей с углом обзора 180°
Индикация стабильного измерения	значок смайлика
Предупреждение о низком заряде батареи:	значок батареи мигает, напоминая о замене батареи.
Самодиагностика:	Да
Функция Heads-Up (Оповещение):	Нет
Автоматическое выключение питания:	да, автоматическое отключение через 8 минут бездействия
Степень пыле- и влагозащиты:	IP67; плавучий
Питание:	DC3V, батареи AAA * 4
Срок службы батареи:	непрерывная работа до 2000 часов.
Размеры и вес	(40*31*178) мм/107 г. С кейсом (190*165*40) мм/438 г.
Состав комплекта:	Прибор
	Калибровочный раствор 5 ppt (2 г/л)
	Ремешок
	Кейс
	Краткое руководство пользователя



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ekostab.nt-rt.ru> || eah@nt-rt.ru